



CITROËN

Incidencias con turbo del motor DV6



2ª Reunión 2008

➤ Causa 1: Degradación del aceite de motor.

- ❖ El aceite de motor se espesa y se queda como alquitrán.

➤ **Controles a realizar:**

- ❖ Desmontar la tapa de culata para confirmar la presencia de residuos sólidos de aceite (alquitrán).
- ❖ Esto implica que todo el circuito de engrase y las paredes internas del motor están impregnados de residuos sólidos y su limpieza es prácticamente imposible.

